

系所別： 機械工程學系 乙組 科目： 機械製造

- 一、
1. 列舉說明氣體金屬弧鋸 (Gas Metal Arc Welding or MIG) 和氣體鎢極弧鋸 (Gas Tungsten Arc Welding or TIG) 的差異處(differences) ? 6%
 2. 列舉說明陽極處理 (Anodizing Treatment) 和電鍍 (Electroplating) 的差異處？ 10%
 3. 試述鑄件的冒口 (Riser) 設計之原則(以 Solidification time, ratio of surface area/volume, feeding etc. 為考慮因素) ? 對具有不同厚，薄斷面的鑄件而言，如何加強鑄件的方向性凝固？方向性凝固的重要性如何？ 14%

二、

- 
1. 何謂切削作用中的剪切角 (shear angle) ? (5%)
 2. 試說明剪切角大小對切削力有何影響？ (5%)
 3. 切削加工進行時、如何才能改變剪切角大小？ (10%)
 4. 試說明良好切削刀具的材質應具有何種特性？ (10%)
 5. 放電加工是模具製作的重要方法、試說明放電加工的基本原理。 (10%)

三、

1. 說明攪拌(blending)和燒結(sintering)在粉末冶金(powder metallurgy)製程中的意義。(8%)
2. 試比較 open-die forging 與 close-die forging 的優缺點。(7%)
3. 說明金屬材料的延伸率(elongation)、應變硬化指數(strain hardening exponent ; n)及應變速率敏感值(strain rate sensitivity ; m)對金屬板成形(sheet metalworking)的意義。(15%)